

# 補助工法十戒

- 一、断層は ずれを見越して準備せよ
- 一、湧水<sup>みず</sup>は止めるな 上手に抜こう
- 一、湧水<sup>みず</sup>に肌落ち鏡の押出し 写真には映らぬ兆し見逃すな
- 一、探りノミ転ばぬ先の杖となる 地山<sup>やま</sup>良き時こそ先を知れ
- 一、先受けだけでは地山<sup>やま</sup>は止まらぬ あとの支保工慎重に
- 一、補助工法 施工で地山<sup>やま</sup>を傷めるな
- 一、段取りするにも手間暇かかる 備えと判定万全に
- 一、補助工法始める時よりやめる時 切羽の評価を誤るな
- 一、過小な注入地山<sup>やま</sup>落とす 過大な注入無駄多し
- 一、臨床の蓄積なくして地山<sup>やま</sup>は語れず 記録残すも技術屋の責